

第一首都圏トンネル（北品川工区）


シールド掘進工事の進捗状況

当工区では、2024年11月4日にシールドトンネル工事の調査掘進の範囲における掘削を終えました。12月17日、19日及び21日に説明会を開催し、計画路線周辺にお住まいの皆様へ工事の安全対策や周辺環境への影響の確認結果をご説明しました。内容については、下記「説明会資料」のURLよりご覧いただけます。


現在は、本格的な掘進の開始に向けた準備を行っております。掘進を開始する前にも、オープンハウス型説明会を開催するなど、計画路線周辺にお住まいの皆様へ工事に関して説明してまいります。

北品川非常口付近の拡大図

第一首都圏トンネル（北品川工区）の位置図



北品川非常口付近の断面図



本工区におけるこれまでの経緯については、以下のリンク先をご覧ください。

> 工事に関するお知らせ https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/progress/

> 説明会資料 https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/urban_shield-tunnel/description/



○北品川工区の坑内の状況（2024年11月19日撮影）

